

STIHL - 00021904004 - Conjunto de arrancador motor Kohler XT675 y HD775

HB585.0, HB585.1, HB685.0, HB685.1

Recambio original para las siguientes máquinas VIKING:

HB585.0 | HB585.1 | HB685.0 | HB685.1

Recambio original para las siguientes motores KOHLER:

HD675(HD675-3012) | HD675(HD675-3014) | HD675(HD675-3015) | HD775(HD775-3024) |
HD775(HD775-3025) | HD775(HD775-3026) | HD775(HD775-3027) | HD775(HD775-3119) |
HD775(HD775-3120) | XT-675(XT675-3109) | XT-800(XT800-3091)

Tipo de máquina: Motoazada

Referencias OEM STIHL: 00021904004, 0002-190-4004, 0002 190 4004

Denominaciones STIHL: Dispositivo de arranque, Arrancador, Tirador, Mecanismo

Modelo de VIKING: HB 585.0, HB 585.1, HB 685.0, HB 685.1 con motor KOHLER HD675 (HD675-3012),
HD675 (HD675-3014), HD675 (HD675-3015), HD775 (HD775-3024), HD775 (HD775-3025), HD775
(HD775-3026), HD775 (HD775-3027), HD775 (HD775-3119), HD775 (HD775-3120), XT-675 (XT675-
3109), XT-800 (XT800-3091)

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: KOHLER



