STIHL - 00014007002 - Bujía de encendio NGK BPR5ES

MB756GS, MB756YC, MB756YS, RM756GC, RM756GS, RM756YC, RM756YS, 530GTK, PRO53, FJ180V-AM80, FJ180V-BM80

Recambio original para las siguientes máquinas:

Cortacésped STIHL: RM756.0GC, RM756.0GS, RM756.0YC, RM756.0YS
Cortacésped VIKING: MB756.0GS, MB756.0YC, MB756.0YS
Cortacésped TORO: 530GTK, PRO53, PRO53II, PRO53III, 22293, 22280, 22285
Motores KAWASAKI: FJ180V-AM58, FJ180V-AM80, FJ180V-BM80, FJ180V-AM93
Motores STIHL: EVC200, EVC1000, EHC600, EHC605, EHC700, EHC705

Tipo de máquina: Cortacésped

Referencias OEM STIHL / NGK: 00044007000, 0004 400 7000, 0004-400-7000, BPR5ES,7422

Denominaciones STIHL: Bujía

Modelo de STIHL, VIKING, TORO: MB 756.0 GS, MB 756.0 YC , MB 756.0 YS, RM 756.0 GC, RM 756.0 GS , RM 756.0 YC , RM 756.0 YS , FJ180VAM80 , FJ180VBM80 , PRO 53, PRO 53 II, PRO 53 III

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: NGK


NGK
7422
BPR5ES
NGK