STIHL - 00040209602 - Filtro de aceite motor STIHL EVC7000 / EVC8000

RT5097.1Z, RT5112.1Z, RT6112.1ZL, RT6127.1ZL, EVC7000.0, EVC8000.0

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

RT5097.1Z | RT5112.1Z | RT6112.1ZL | RT6127.1ZL | EVC7000.0(EVC7000-0001) | EVC8000.0(EVC8000-0001)

Tipo de máquina: Tractor cortacésped, Motor STIHL

Referencias OEM STIHL: 00040209602, 0004 020 9602, 0004-020-9602

Denominaciones STIHL: Filtro de aceite

Modelo de STIHL: RT 5097.1 Z , RT 5112.1 Z , RT 6112.1 ZL , RT 6127.1 ZL, EVC 7000.0 (EVC7000-0001), EVC 8000.0 (EVC8000-0001)

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL


CAUTION
1.APPLY A THIN FILM OF OIL TO THE SURFACE OF GASKET.
2.TIGHTEN FILTER 1 TURN AFTER GASKET CONTACTS BASE.
3.START ENGINE AND CHECK FOR OIL LEAKAGE