

STIHL - 00044007000 - Bujía de encendido motor STIHL ECV

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

EVC200.0(EVC200-0001) | EVC200.1(EVC200-0002) | EVC200.3C(EVC200-0005) | EVC200.3C(EVC200-0006) | EVC200.2(EVC200-0003) | EVC200.3(EVC200-0007) | EVC1000.0(EVC1000-0001) | EVC200.4C(EVC200-0008) | EHC600.0(EHC600-0001) | EHC600.0(EHC600-0002) | EHC600.0(EHC600-0003) | EVC200.4C(EVC200-0010) | EVC200.4(EVC200-0009) | EVC200.5C(EVC200-0011) | EHC600.0(EHC600-0004) | EHC700.0(EHC700-0001) | EHC700.0(EHC700-0002) | EHC700.0(EHC700-0003) | EHC700.0(EHC700-0004) | EHC605.0(EHC605-0001) | EHC605.0(EHC605-0002) | EHC605.0(EHC605-0003) | EHC605.0(EHC605-0004) | EHC605.0(EHC605-0005) | EHC605.0(EHC605-0006) | EHC705.0(EHC705-0001) | EHC705.0(EHC705-0002) | EHC605.0S | EHC705.0(EHC705-0003) | EHC705.0S

Tipo de máquina: Cortacésped, Motoazada, Motobomba, Tractor cortacésped

Referencias OEM STIHL: 00044007000, 0004 400 7000, 0004-400-7000

Denominaciones STIHL: Bujía de encendido

Modelo de STIHL: EVC 200.0 (EVC200-0001), EVC 200.1 (EVC200-0002), EVC 200.3 C (EVC200-0005), EVC 200.3 C (EVC200-0006), EVC 200.2 (EVC200-0003), EVC 200.3 (EVC200-0007), EVC 1000.0 (EVC1000-0001), EVC 200.4 C (EVC200-0008), EHC 600.0 (EHC600-0001), EHC 600.0 (EHC600-0002), EHC 600.0 (EHC600-0003), EVC 200.4 C (EVC200-0010), EVC 200.4 (EVC200-0009), EVC 200.5 C (EVC200-0011), EHC 600.0 (EHC600-0004), EHC 700.0 (EHC700-0001), EHC 700.0 (EHC700-0002), EHC 700.0 (EHC700-0003), EHC 700.0 (EHC700-0004), EHC 605.0 (EHC605-0001), EHC 605.0 (EHC605-0002), EHC 605.0 (EHC605-0003), EHC 605.0 (EHC605-0004), EHC 605.0 (EHC605-0005), EHC 605.0 (EHC605-0006), EHC 705.0 (EHC705-0001), EHC 705.0 (EHC705-0002), EHC 605.0 S, EHC 705.0 (EHC705-0003), EHC 705.0 S

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

