

STIHL - 00030001962 - Bujía de encendido Champion XC92YC

Recambio original para los siguientes motores Briggs & Stratton:

103M02-0061-H1 | 103M02-0085-H1 | 103M02-0099-H5 | 104M05-0024-H1 | 104M0B-0123-H1 | 104M0B-0123-H5 | 217802-0110-B1 | 217802-0130-B1 | 217802-0210-B1 | 217802-3130-B1 | 21B807-0136-B1 | 21B807-0137-B1 | 21B807-0668-B1 | 21B807-0668-H1 | 21R602-0002-H1 | 21R602-0014-H1 | 21R602-0014-H5 | 21R807-0002-B1 | 21R807-0012-B1 | 21R807-0012-B5 | 31A607-0125-B1 | 31A607-0156-B1 | 31G777-0148-B1 | 31G777-0300-B1 | 31R507-0008-B1 | 31R507-0008-B5 | 31R777-0007-B1 | 31R777-0007-B5 | 401577-0124-B1 | 401577-0130-B1 | 401577-3130-B1 | 401577-5130-B1 | 40R577-0002-H1 | 40R577-0002-H5 | 441677-0141-B1 | 445577-0125-B1 | 445577-0136-B1 | 445577-0138-B1 | 445577-5138-B1 | 445577-6138-B1 | 44N677-0017-B1 | 44N677-0017-B5 | 44R577-0001-H1 | 44S977-0046-G1 | 44T977-0054-G1 | 44U777-0010-G1 | 49E877-0021-G1 | 49T877-0046-G1 | 61G877-0014-J1

Tipo de máquina: Motores Briggs & Stratton Vanguard

Referencias OEM STIHL: 00030001962, 0003 000 1962, 0003-000-1962

Referencias OEM BRIGGS & STRATTON: 792015

Denominaciones STIHL: Bujía de encendido Champion XC 92 YC

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: BRIGGS & STRATTON

