

STIHL - 41284051000 - Pipa de bujía de goma para máquina STIHL

FS120R 2-MIX, FS120 2-MIX, FS120, FS120R, FS200, FS250, FS300, FS350, FS450, FS400, FS480, FR350, FR450, FR480, FR480C-F, SP200, SP400, SP450, SP451, SP481, SP471, BT120C, BT121

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FS120R 2-MIX | FS120 2-MIX | FS120 | FS120R | FS200 | FS200R | FS250 | FS300 | FS350 | FS450 | FS400-K | FS400 | FS450-K | FS480 | FR350 | FR450 | FR480 (Versiones 4128) | FR480C-F (Versiones 4128) | SP200 | SP400 | SP450 | SP451 | SP481 | SP471 | BT120C | BT121

Tipo de máquina: Desbrozadora, Ahoyadora, Vareador

Referencias OEM STIHL: 41284051000, 4128 405 1000, 4128-405-1000

Denominaciones STIHL: Pipa de goma, Enchufe de bujía, Pipeta de bujía

Modelo de STIHL: FS 120 R 2-MIX, FS 120 2-MIX, FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 300, FS 350, FS 450, FS 400-K, FS 400, FS 450-K, FS 480, FR 350, FR 450, FR 480 (Versiones 4128), FR 480 C-F (Versiones 4128), SP 200, SP 400, SP 450, SP 451, SP 481, SP 471, BT 120 C, BT 121

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL



