

STIHL - 42306407501 - Piñón caja de engranajes cortasetos STIHL

HL 0°, HL 0°90°, HL100, HL100K, HL 30°, HL45, HL75, HL75K, HL-KM, HL-KM 0°, HL-KM 0° 90°, HL-KM 30°, FH 0° 90°, FH75, FH-KM 0° 90°, HEL600, HEL600K, HEL700, HEL700K, HG100, HG300, HG900

*** Debido a las mejoras continuas del fabricante, comprobar con el número de serie de la máquina para ver que el componente sea el correcto ya que para estos modelos de cortasetos STIHL hay dos versiones de piñones dependiendo del año de fabricación. Contacten con nosotros para ayudarle a localizar la pieza correcta ***

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

HL0° | HL0°90° | HL100 | HL100K | HL30° | HL45 | HL75 | HL75K | HL-KM | HL-KM0° | HL-KM0°90° | HL-KM30° | FH0°90° | FH75 | FH-KM0°90° | HEL600 | HEL600K | HEL700 | HEL700K | HG100 | HG300 | HG900

Tipo de máquina: Cortasetos

Referencias OEM STIHL: 42306407501, 4230 640 7501, 4230-640-7501

Referencias alternativas STIHL:

Denominaciones STIHL: Piñón, Corona excentrica, Engranaje

Modelo de STIHL: HL 0°, HL 0° 90°, HL 100, HL 100 K, HL 30°, HL 45, HL 75, HL 75 K, HL-KM, HL-KM 0°, HL-KM 0° 90°, HL-KM 30°, FH 0° 90°, FH 75, FH-KM 0° 90°, HEL 600, HEL 600 K, HEL 700, HEL 700 K, HG 100, HG 300, HG 900

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

