

STIHL - 42306407503 - Piñón caja de engranajes cortasetos STIHL

HL 0°, HL100, HL100K, HL 135°, HL45, HL75, HL75K, HL90K, HL95, HL95K, HLE71, HLE71K, HL-KM 0°, HL-KM 135°, FH 135°, FH75, FH-KM 135°, HEL700, HEL700K, HG945

*** Debido a las mejoras continuas del fabricante, comprobar con el número de serie de la máquina para ver que el componente sea el correcto ya que para estos modelos de cortasetos STIHL hay dos versiones de piñones dependiendo del año de fabricación. Contacten con nosotros para ayudarle a localizar la pieza correcta ***

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

HL0° | HL100 | HL100K | HL135° | HL45 | HL75 | HL75K | HL90K | HL95 | HL95K | HLE71 | HLE71K | HL-KM0° | HL-KM135° | FH135° | FH75 | FH-KM135° | HEL700 | HEL700K | HG945

Tipo de máquina: Cortasetos

Referencias OEM STIHL: 42306407503, 4230 640 7503, 4230-640-7503

Referencias alternativas STIHL: 42306407502, 4230 640 7502, 4230-640-7502

Denominaciones STIHL: Piñón, Corona excentrica, Engranaje

Modelo de STIHL: HL 0°, HL 100, HL 100 K, HL 135°, HL 45, HL 75, HL 75 K, HL 90 K, HL 95, HL 95 K, HLE 71, HLE 71 K, HL-KM 0°, HL-KM 135°, FH 135°, FH 75, FH-KM 135°, HEL 700, HEL 700 K, HG 945

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

