

STIHL - 63781602901 - Tambor inferior del embrague cortacésped STIHL y VIKING

RM756.0GC, RM756.0GS, RM756.0YC, RM756.0YS, MB756.0GS, MB756.0YC, MB756.0YS

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

RM756.0GC | RM756.0GS | RM756.0YC | RM756.0YS | MB756.0GS | MB756.0YC | MB756.0YS

Tipo de máquina: Cortacésped

Referencias OEM STIHL: 63781602901, 6378 160 2901, 6378-160-2901

Referencias alternativas STIHL: 63781602900, 6378 160 2900, 6378-160-2900

Denominaciones STIHL: Tambor del embrague parte inferior, Disco

Modelo de STIHL: RM 756.0 GC, RM 756.0 GS, RM 756.0 YC, RM 756.0 YS, MB 756.0 GS, MB 756.0 YC, MB 756.0 YS

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL



