


Motoazadas



Índice

1. Juego de reparación adicional (Caja de cambios)
 2. Juego de reparación adicional (Caja de cambios)
-

2. Juego de reparación adicional (Caja de cambios)


En caso de fugas entre el retén y la carcasa de la transmisión se utiliza el juego de reparación (Caja de cambios) **6241 007 1895**.

Nota:

El retén **11** tiene que pegarse con la masilla obturadora Curil **12**.

Implantación de la modificación

Modelo	como recambio
HB 685.0	Octubre de 2015



Versión HB 685.0 R

Resumen

Pos.	Denominación	Versión anterior	Nueva versión	Observación
	Juego de reparación (Caja de cambios)	-	6241 007 1895 □ 1,3-12	(D)
1	Juego de eje sinfín con rueda helicoidal	-	6241 640 1190 □ 2	(E)
2	Rueda helicoidal (no disponible como pieza de recambio individual)	-	-	-
3	Eje	-	6241 642 2600	(E)
4	Anillo distanciador	-	6241 642 8000	(E)
5	Anillo de junta	-	6241 992 5540	(E)
6	Chaveta	-	9470 435 2260	(E)
7	Rodamiento de bolas	-	9503 003 5446	(E)
8	Rodamiento de bolas de contacto angular	-	9504 003 0710	(E)
9	Arandela de ajuste	-	9296 021 1687	(E)
10	Rodamiento de bolas	-	9503 003 6841	(E)
11	Retén	-	9630 003 2930	(E)
12	Masilla obturadora Curil	-	0783 830 2022	(D)

□ incluido

Observación

- (1) La pieza de la nueva versión **puede intercambiarse** con la de la versión anterior.
- (2) La pieza de la nueva versión **no puede intercambiarse** con la de la versión anterior.
- (3) La pieza de la versión anterior **no se puede utilizar** en aparatos nuevos; en cambio, la pieza de la nueva versión **puede utilizarse** en aparatos antiguos.

- (A) La pieza de la versión anterior **sigue estando** disponible como pieza de recambio.
- (B) **Una vez agotadas** las existencias en almacén, la pieza de la versión anterior **ya no** estará disponible como pieza de recambio.
- (C) La pieza de la versión anterior **ya no** está disponible como pieza de recambio.
- (D) **Pieza nueva**
- (E) **Ninguna modificación**
- (F) **Contenido, véase la documentación de piezas de recambio.**