

STIHL - 41471290902 - Junta carburador lado filtro de aire desbrozadora STIHL

FS240C, FS240RC, FS260, FS260C, FS261C, FS360C (Versiones 4147), FS410C, FS460C, FR410C, FR460TC, SP452, SP482

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FS240C-E | FS240RC-E | FS260 | FS260C-E | FS261C-E | FS261.0C-E | FS360C-E (Versiones 4147) | FS410C-E | FS360C-EM (Versiones 4147) | FS410C-EM | FS460C-EM | FR410C-E | FR460TC-EM | SP452 | SP482

Tipo de máquina: Desbrozadora

Referencias OEM STIHL: 41471290902, 4147 129 0902, 4147-129-0902

Denominaciones STIHL: Junta

Modelo de STIHL: FS 240 C-E, FS 240 RC-E, FS 260, FS 260 C-E, FS 261 C-E, FS 261.0 C-E, FS 360 C-E (Versiones 4147), FS 410 C-E, FS 360 C-EM (Versiones 4147), FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, SP 452, SP 482

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

