

STIHL - 48504910101 - Bolsa porta transportar batería AP en el cinturón

AR900, AR1000, AR2000, AR2000L, AR3000, AR3000L, AP80, AP100, AP200, AP300, AP300S, AP500S

Bolsa para el transporte sencillo de baterías de la gama AP u otros accesorios como gafas, guantes o disolventes. Para colocar directamente en el cinturón y así poder llevar una batería de repuesto.

Recambio original para las siguientes batería STIHL:

AR900 | AR1000 | AR2000 | AR2000L | AR3000 | AR3000L | AP80 | AP100 | AP200 | AP300 | AP300S | AP500S

Tipo de máquina: Batería, Acumulador

Referencias OEM STIHL: 48504910101, 4850 491 0101, 4850-491-0101

Denominaciones STIHL: Bolsa portabatería

Modelo de STIHL: AR 900, AR 1000, AR 2000, AR 2000 L, AR 3000, AR 3000 L, AP 80, AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S, AP 500 S

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL





