

STIHL - 62410071890 - Juego de reparación de caja de cambios motoazada VIKING

HB445.0, HB445.0R, HB560.0, HB585.0

Recambio original para las siguientes máquinas VIKING:

HB445.0 | HB445.0R | HB560.0 | HB585.0

*** Debido a las mejoras continuas del fabricante, comprobar con el número de serie de la máquina para ver que el componente sea el correcto ya que para estos modelos de motoazadas VIKING hay dos versiones diferentes de juego de reparación dependiendo del año de fabricación. Contacten con nosotros para ayudarle a localizar la pieza correcta ***

Tipo de máquina: Motoazada

Referencias OEM STIHL: 62410071890, 6241 007 1890, 6241-007-1890

Denominaciones STIHL: Juego de reparación, Conjunto reparacion caja de cambios, Kit de reparación

Modelo de STIHL: HB 445.0, HB 445.0 R, HB 560.0, HB 585.0

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: VIKING

