

STIHL - 00030002525 - Bomba de gasolina motor Briggs & Stratton

MT6127.0ZL, MT6127.1ZL, MT6112.0ZL, RT6127.0ZL, RT6127.1ZL

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL y VIKING:

MT6127.0ZL | MT6127.1ZL | MT6112.0ZL | RT6127.0ZL | RT6127.1ZL

Recambio original para los siguientes motores BRIGGS:

21A902-0171-E1 | 31G777-0120-E1 | 401577-5130-B1 | 31G777-0148-B1 | 217902-0119-E1 | 405777-0134-E1 | 28B707-1146-E1 | 28S707-1149-E1 | 31A607-0156-B1 | 21A907-0167-E1 | 445577-6138-B1 | 445577-0136-B1 | 31R777-0007-B5 | 441677-0141-B1 | 31R777-0007-B1 | 445577-5138-B1 | 407577-0111-E1 | 311707-0146-E1 | 217802-0138-E1 | 407777-0117-E1 | 217802-0130-B1 | 217802-0110-B1 | 445577-0125-B1 | 217802-3130-B1 | 286707-1143-E2 | 40R577-0002-H1 | 286707-1185-E1 | 405777-0126-E1 | 21R807-0012-B5 | 401577-0130-B1 | 21R807-0012-B1 | 401577-0124-B1 | 21R807-0002-B1 | 31A607-0125-B1 | 21A907-0113-E1 | 217802-0138-B1 | 21R602-0014-H1 | 405777-0113-E1 | 21R602-0014-H5 | 401577-3130-B1 | 21A907-0146-E1 | 445577-0138-B1 | 44R577-0001-H1 | 217802-0210-B1 | 405577-0112-E1 | 28M707-1194-E1 | 31R507-0008-B1 | 31R507-0008-B5 | 28M707-1183-E1 | 28N707-1139-E1

Tipo de máquina: Tractor cortacésped, Motores Briggs & Stratton

Referencias OEM STIHL: 00030002525, 0003 000 2525, 0003-000-2525, 808656

Referencias alternativas: 597338, 80027013, 691034, 808281, 692313, 491922, 808322, 557033, 808656, 808492, 0003 000 3502, 00030003502, 0003-000-3502

Denominaciones STIHL: Bomba de gasolina, Bomba de combustible

Modelo de STIHL y VIKING: MT 6127.0 ZL , MT 6127.1 ZL, MT 6112.0 ZL, RT 6127.0 ZL, RT 6127.1 ZL

Modelo de STIHL: 21A902-0171-E1, 31G777-0120-E1, 401577-5130-B1, 31G777-0148-B1, 217902-0119-E1, 405777-0134-E1, 28B707-1146-E1, 28S707-1149-E1, 31A607-0156-B1, 21A907-0167-E1, 445577-6138-B1, 445577-0136-B1, 31R777-0007-B5, 441677-0141-B1, 31R777-0007-B1, 445577-5138-B1, 407577-0111-E1, 311707-0146-E1, 217802-0138-E1, 407777-0117-E1, 217802-0130-B1, 217802-0110-B1, 445577-0125-B1, 217802-3130-B1, 286707-1143-E2, 40R577-0002-H1, 286707-1185-E1, 405777-0126-E1, 21R807-0012-B5, 401577-0130-B1, 21R807-0012-B1, 401577-0124-B1, 21R807-0002-B1, 31A607-0125-B1, 21A907-0113-E1, 217802-0138-B1, 21R602-0014-H1, 405777-0113-E1, 21R602-0014-H5, 401577-3130-B1, 21A907-0146-E1, 445577-0138-B1, 44R577-0001-H1, 217802-0210-B1, 405577-0112-E1, 28M707-1194-E1, 31R507-0008-B1, 31R507-0008-B5, 28M707-1183-E1, 28N707-1139-E1

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: BRIGGS & STRATTON





250385

597338
PUMP-FUEL

Made in US

2432 EG114



GENUINE
PIÈCE ORIGINALE
PIEZA GENUINA



WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BEDS OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE SUFFOCATION, TENIR HORS DE LA PORTEE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. NE PAS UTILISER DANS UNE COUCHETTE, UN LIT OU UN PARC D'ENFANT. CE SAC N'EST PAS UN JOUET.

ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE BEBÉS Y NIÑOS PARA EVITAR EL PELIGRO DE ASFIXIA. NO UTILIZAR EN CUNAS, CAMAS NI CORRALES DE JUGUET. ESTA BOLSA NO ES UN JUGUETE.