

STIHL - 12506421200 - Piñón de cadena motosierra 1/4" Picco 7 dientes

MSA160C, MSA160.0C, MSA200C, MSA200.0C, MSA80.0C

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

MSA160C-B | MSA160.0C-B | MSA200C-B | MSA200.0C-B | MSA80.0C-B

Tipo de máquina: Motosierra

Referencias OEM STIHL: 12506421200, 1250 642 1200, 1250-642-1200

Denominaciones STIHL: Piñón de cadena 1/4" Picco 7d, Campana de embrague, Tambor

Modelo de STIHL: MSA 160 C-B, MSA 160.0 C-B, MSA 200 C-B, MSA 200.0 C-B, MSA 80.0 C-B

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

