

**STIHL - 11376402006 - Piñón de cadena motosierra STIHL 1/4" picco 8 dientes**

MS192C, MS192T, MS192TC, MS193C, MS193T, MS193TC, MS194C, MS194T, MS194TC

Solo para máquinas con equipo de corte de .1/4" Picco y piñón de 8 dientes

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

MS192C-E | MS192T | MS192TC-E | MS193C-E | MS193T | MS193TC-E | MS194C-E | MS194T | MS194TC-E

Tipo de máquina: Motosierra

Referencias OEM STIHL: 11376402006, 1137 640 2006, 1137-640-2006

Referencias alternativas STIHL: 11376402002, 1137 640 2002, 1137-640-2002, 11376402014, 1137 640 2014, 1137-640-2014

Denominaciones STIHL: Piñón de cadena 1/4" 8d, Campana de embrague, Tambor

Modelo de STIHL: MS 192 C-E, MS 192 T, MS 192 TC-E, MS 193 C-E, MS 193 T, MS 193 TC-E, MS 194 C-E, MS 194 T, MS 194 TC-E

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

El tambor de embrague incluye:

1 - 00008935905 Útil de bloqueo del pistón

