

## **STIHL - 41477900903 - Conjunto carcasa sistema AV manillar desbrozadora STIHL**

FS360C, FS410C, FS460C, FS490C con tornillo de muletilla de Ø 6,0 mm

Observaciones:

Esta referencia es para desbrozadoras que montan el tornillo de muletilla de 6 mm

Debido a las mejoras continuas del modelo, comprobar con el número de serie de la máquina para ver que el componente sea correcto ya que para este modelo de máquina hay dos versiones de recambios.

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FS360C-E [Versiones 4147] | FS410C-E | FS360C-EM [versiones 4147] | FS410C-EM | FS460C-EM | FS490C-EM

Tipo de máquina: Desbrozadora

Referencias OEM STIHL: 41477900903, 4147 790 0903, 4147-790-0903

Denominaciones STIHL: Carcasa AV

Modelo de STIHL: FS 360 C-E [Versiones 4147], FS 410 C-E, FS 360 C-EM [Versiones 4147], FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

La carcasa incluye las siguientes piezas:

- 1 - Protector lateral 41477914300
- 1 - Casquillo de roscado M6x15,4mm 97990030410
- 1 - Tornillo IS-5x14mm 90744784125
- 1 - Chapa de roscado 92866209821



