

STIHL - 41800290500 - Junta tapa balancines motor STIHL 4-MIX®

HT100, HT102, HT101, HT131, HT130, HT103, HT105, FS87, FS90, FS100, FS89, FS91, FS111, HT133, HT132, HT134, HT135, FS130, FS310, FS311, FS131, KM90, KM100, SP90, HL100, HL95, KM130, KM131, KM111

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

HT100 | HT102 | HT101 [Desde nº de motor 508613634] | HT131 [Desde nº de motor 508571577] | HT130 | HT130 [Desde nº de motor 50850652] | HT103 | HT105 | FS87 | FS87R | FS90 | FS90R | FS100 | FS100R | FS89 | FS89R | FS91 | FS91R | FS111 | HT133 | HT132 | HT134 | HT135 | FS130 | FS130R | FS310 | FC110 | FC100 | FS311 | FR131T | FS131 | FS131R | KM90 | KM90R | KM100 | KM100R | SP90 | SP90T | HL100 | HL100K | HL90K | HL95 | HL95K | KM130 | KM130R | KM131 | KM131R | KM111R | BT130 | BT131

Tipo de máquina: Podadora de altura, Desbrozadora, Cortasetos de altura, Varedor, Ahoyador, Motor sistema combinado

Referencias OEM STIHL: 41800290500, 4180 029 0500, 4180-029-0500

Referencias alternativas STIHL:

Denominaciones STIHL: Junta

Modelo de STIHL: HT 100, HT 102, HT 101 [Desde nº de motor 508613634], HT 131 [Desde nº de motor 508571577], HT 130, HT 130 [Desde nº de motor 50850 652], HT 103, HT 105, FS 87, FS 87 R, FS 90 , FS 90 R , FS 100, FS 100 R, FS 89, FS 89 R, FS 91, FS 91 R, FS 111, HT 133, HT 132, HT 134, HT 135, FS 130, FS 130 R, FS 310, FC 110, FC 100, FS 311, FR 131 T, FS 131, FS 131 R, KM 90, KM 90 R, KM 100, KM 100 R, SP 90, SP 90 T, HL 100, HL 100 K, HL 90 K, HL 95, HL 95 K, KM 130, KM 130 R, KM 131, KM 131 R, KM 111 R, BT 130, BT 131

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

