

STIHL - 41490800401 - Conjunto tapa de bujía desbrozadora STIHL

FS94C-E, FS94RC-E, HL92C-E, HL94C-E, HL94KC-E, SP92C-E, SP92TC-E, KM94RC-E

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

Para máquinas con bomba de combustible en la parte delantera del motor

FS 94 C-E [Desde el número de máquina 516962085]

FS 94 RC-E [Desde el número de máquina 516962085]

HL 92 C-E [Desde el número de máquina 517128941]

HL 94 C-E [Desde el número de máquina 516140932]

HL 94 KC-E [Desde el número de máquina 516140932]

SP 92 C-E [Desde el número de máquina 517062976]

SP 92 TC-E [Desde el número de máquina 517062976]

KM 94 RC-E [Desde el número de máquina 516674202]

Tipo de máquina: Desbrozadora, Motor sistema combinado, Cortasetos de altura, Vareador

Referencias OEM STIHL: 41490800401, 4149 080 0401, 4149-080-0401

Denominaciones STIHL: Tapa, Cubierta

Modelo de STIHL: FS 94 C-E, FS 94 RC-E, HL 92 C-E, HL 94 C-E, HL 94 KC-E, SP 92 C-E, SP 92 TC-E, KM 94 RC-E

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

La tapa incluye:

1 - 00009511114 Tornillo M5x12



