

STIHL - 41477900909 - Conjunto carcasa sistema AV manillar desbrozadora STIHL

FS360C, FS361C, FS361.0C, FS410C, FS411C, FS411.0C, FS460C, FS461C, FS461.0C, FS490C, FS491C, FS491.0C con tornillo de muletilla de Ø 8,0 mm

Observaciones:

Esta referencia es para desbrozadoras que montan el tornillo de muletilla de 8 mm

Debido a las mejoras continuas del modelo, comprobar con el número de serie de la máquina para ver que el componente sea correcto ya que para este modelo de máquina hay dos versiones de recambios.

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FS360C-EM [Versiones 4147] | FS410C-EM | FS361C-EM | FS361.0C-EM | FS411C-EM | FS411.0C-EM | FS461C-EM | FS461.0C-EM | FS460C-EM | FS490C-EM | FS491.0C-EM | FS491C-EM

Tipo de máquina: Desbrozadora

Referencias OEM STIHL: 41477900909, 4147 790 0909, 4147-790-0909

Referencias alternativas STIHL: 41477900906, 4147 790 0906, 4147-790-0906

Denominaciones STIHL: Carcasa AV

Modelo de STIHL: FS 360 C-EM [Versiones 4147], FS 410 C-EM, FS 361 C-EM, FS 361.0 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411.0 C-EM, FS 461 C-EM, FS 461.0 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491.0 C-EM, FS 491 C-EM

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

La carcasa incluye las siguientes piezas:

- 1 - Protector lateral 41477914300, 4147 791 4300, 4147-791-4300
- 1 - Casquillo de roscado M8x16,4mm 97990030500, 9799 003 0500, 9799-003-0500
- 1 - Tornillo IS-5x14mm 90744784125, 9074 478 4125, 9074-478-4125
- 1 - Chapa de roscado 92866209821, 9286 620 9821, 9286-620-9821







